

BEHÖRIGHETS BEVIS 2010

Plattsättningsbolaget i Malmö AB

organisationsnummer 556548-2543

har tilldelats behörighet för utförande av arbeten enligt
BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum.

Reglerna är framtagna med hänsyn till myndighetskraven i
Boverkets Byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar
till och med 2006:12.

Registreringsnummer 980040599

BYGGKERAMIKRÅDET



Pia Dahl
Byggkeramikrådet

Intyg om Säker Vatteninstallation

Objekt Krageholm 3
 Kund BRF Krageholm 3 Kontaktperson Gösta Lundgren
 Adress Kilian Zollsgratan 27D

Skydd mot vattenskador

- A. Montering av rörsystem**
 A.2 Förläggning
 A.4 Fogar på rör
 A.5 Inkoppling till rörsystem
 A.5.2 Installationer i kök – diskmaskin
- B. Rör genomföringar**
 B.2 Avloppsrör i golv med tätskikt
 B.3 Tappvatten- och värmerör i vägg med tätskikt
- C. Infästningar och tätning i golv eller väggar med tätskikt**
- D. Montering av golvbrunn**
 D.1 Placering
 D.2 Montering – vågrät och i rätt höjd
 – Skyddslock
- E. Fryssäker montering**
- F. Täthetskontroll**

Skydd mot legionellatillväxt

- G. Temperaturkontroller**
 – Varmvattenberedare eller ackumulator
 – Säkerhetsfunktion för värmepump
 – Utgående varmvatten
 – VVC-systemets returledning
 – VVC-slingornas temperatur

Skydd mot brännskador

- H. Temperaturkontroller**
 – Utgående varmvatten
 – Vatten från blandare som är avsedda för särskilt utsatta personer

Skydd mot återströmning

- I. Återströmningsskydd**
 – Tappställen avsedda för slanganslutning
 – Fast anslutna apparater

Avvikelse från Säker Vatteninstallation finns på bilaga 1a2

Malmö 2012-01-09

Ort och datum

[Signature]
 Intyget utfyllt av

Björn Fredricsson 108246
 Namnförtydligande och branschleg.nr.



Avvikelser från kraven Säker Vatteninstallation Bilaga 1

Objekt Kragetolm 3
 Kund BRF Kragetolm 3 Kontaktperson Costa Lundgren
 Adress Kilian Zallsgatan 27D

Nybyggnad Ombyggnad

Kraven för Säker Vatteninstallation kan inte uppfyllas

- Uppdraget avser inte hela installationen
- Bygghandlingarna följer inte installationsreglerna för Säker Vatteninstallation
- Beställarens önskemål avviker från installationsreglerna för Säker Vatteninstallation
- Objektet är tidigare utfört så att kraven inte kan uppfyllas

Avvikelser med avseende på kraven för skydd mot vattenskador

- Byggnadstekniska detaljer saknas för fixering av rörgenomföringar eller infästning i tätskikt
- Inklädnader eller schakt saknar tät botten eller läckageindikering
- Diskmaskinsanslutning saknar lättåtkomlig avstängningsventil
- Avloppsavsättning placerad för nära vägg
- Golvbrunn monterad för nära vägg
- Golvbrunn monterad på fel höjd
- Golvbrunn inte monterad i våg

Avvikelser med avseende på kraven för skydd mot legionellatillväxt

- Varmvattenberedare eller ackumulator har för låg temperatur
- Säkerhetsfunktion för vattenvärmning i värmepump saknas eller är fel inställd

Avvikelser med avseende på kraven för skydd mot brännskador

- Utgående varmvatten har högre temperatur än 60°C
- Vatten från blandare som är avsedda för särskilt utsatta personer har högre temperatur än 38°C

Avvikelser med avseende på kraven för skydd mot återströmning

- Tappställen avsedda för slanganslutning är inte försedda med återströmningsskydd
- Fast anslutna apparater är inte försedda med återströmningsskydd

Anmärkningar och tillägg

Kölkämmor - placerade i kök eller rum bakom kök med läckageindikering till rum utan golvbrunn eller vatten-tätt golv.

Malmö 11-11-11

Ort och datum

[Signature]

Intyget ifyllt av

Börn Fredricsson 108246

Namnförtydligande och branschleg.nr.

Avvikelse rapport har mottagits

[Signature]

Kundens namnteckning

Costa Lundgren

Kundens namnförtydligande



Avvikelser från kraven Säker Vatteninstallation Bilaga 2

Objekt Krageholm 3
Kund BRF Krageholm Kontaktperson Gösta Lundgren
Adress Kilian Zollsgratan 27 D

Nybyggnad Ombyggnad

Kraven för Säker Vatteninstallation kan inte uppfyllas

- Uppdraget avser inte hela installationen
- Bygghandlingarna följer inte installationsreglerna för Säker Vatteninstallation
- Beställarens önskemål avviker från installationsreglerna för Säker Vatteninstallation
- Objektet är tidigare utfört så att kraven inte kan uppfyllas

Avvikelser med avseende på kraven för skydd mot vattenskador

- Byggnadstekniska detaljer saknas för fixering av rörgenomföringar eller infästning i tätskikt
- Inklädnader eller schakt saknar tät botten eller läckageindikering
- Diskmaskinsanslutning saknar lättåtkomlig avstängningsventil
- Avloppsavsättning placerad för nära vägg
- Golvbrunn monterad för nära vägg
- Golvbrunn monterad på fel höjd
- Golvbrunn inte monterad i våg

Avvikelser med avseende på kraven för skydd mot legionellatillväxt

- Varmvattenberedare eller ackumulator har för låg temperatur
- Säkerhetsfunktion för vattenvärmning i värmepump saknas eller är fel inställd

Avvikelser med avseende på kraven för skydd mot brännskador

- Utgående varmvatten har högre temperatur än 60°C
- Vatten från blandare som är avsedda för särskilt utsatta personer har högre temperatur än 38°C

Avvikelser med avseende på kraven för skydd mot återströmning

- Tappställen avsedda för slanganslutning är inte försedda med återströmningsskydd
- Fast anslutna apparater är inte försedda med återströmningsskydd

Anmärkningar och tillägg

Gäller installationer inom lagh 104
Tomas Raun

Malmö 11-11-11

Ort och datum

Björn Fredricsson

Intyget ifyllt av

Björn Fredricsson 108246

Namnförtydligande och branschleg.nr.

Avvikelsesrapport har mottagits

Gösta Lundgren

Kundens namnteckning

Gösta Lundgren

Kundens namnförtydligande

